

## 4.不めっき処理の対応について

不めっき処理とは、製品の一部にめっきを施さないようにするための方法です。不めっき部が必要な場合、製品お持ち込み前にあらかじめ不めっき処理を施し、完全に乾燥した状態でお持ち込み下さい。

尚、不めっき処理につきましては事前にご相談下さい。

### 不めっき処理の方法

- ① 塗布前に、シンナー等で不めっき箇所の油分を除去してください。
- ② 不めっき塗料は2回塗りとし、60 $\mu$ m以上の膜厚を確保してください。

### 不めっき処理を行った例



不めっき塗料塗布



めっき後

不めっき処理により、亜鉛の付着を抑制することは出来ませんが不めっきの精度は保証いたしかねます。